



## ¿POR QUÉ?

## ¿CÓMO?

## ¿DÓNDE?

## FORMATOS

### Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91  
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
info@faren.com  
www.faren.com

### España

Faren Industrias Químicas, SA  
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233  
farenes@faren.com  
www.faren.com.es

# F81/SVERNICEX P

## DECAPANTE QUITA PINTURAS DE LENTRA EVAPORACION

**F81/SVERNICEX P** es un producto decapante con cloruro de metileno, sin fenoles añadidos. Está disponible de forma líquida (P, pincel) o en la práctica confección de spray de

**F81/SVERNICEX P** actúa sobre pinturas de cualquier tipo mono o bicomponente, para madera o metal, antivegetativas incluidas. Su mecanismo de acción prevé una primera fase, en la cual Svernicens penetra en el extracto de la resina, para despegarla de la superficie, inflándola de forma característica. Al final queda reblandecida facilitando así la rápida eliminación.

Contiene aditivos especiales con inhibidores de corrosión, que evitan la oxidación de la superficie durante las 24 horas siguientes al tratamiento, incluso si el producto ha sido quitado con chorro de agua o enjuagado.

Tiene un tiempo de evaporación particularmente largo, especialmente en la versión líquida y spray, donde unas ceras especiales contribuyen a dilatar más aún los tiempos de secado. Puede utilizarse en ambientes cerrados, gracias a su reducida evaporación es suficiente con mantener una adecuada renovación de aire. No es inflamable. Aunque normalmente no causa ninguna reacción particular, se recomienda utilizar guantes y visores de protección.

La eliminación de **SVERNICEX** basta con un simple chorro de agua, no es necesario recurrir a otros lavados con disolventes.

### SVERNICEX P (LIQUIDO)

Después de haber abierto con precaución, se ha de mezclar el producto, para poner en suspensión a las partículas de cera, después se aplica sobre la superficie por medio de una brocha, esperando hasta el completo reblandecimiento de la pintura. Se elimina todo con uno espátula, lana de acero o con un simple chorro de agua.

### F81 (SPRAY)

Agitar el spray, poniendo las bolas mezcladoras en movimiento. Aplicar con la cánula, prestando atención a las manos, ojos y las personas o animales que estén al alcance de posibles salpicaduras accidentales. Dejar actuar hasta cuando sea necesario y después eliminar con el mismo procedimiento que el SVERNICEX P.

**NOTA:** No añadir nunca agua a SVERNICEX. Es posible la formación de ácido clorhídrico. Conservar a temperatura ambiente y en un lugar apartado de la lluvia y de los agentes atmosféricos.

Pinturas industriales  
Restauradores  
Reparaciones de embarcaciones  
Carrocerías  
Electromecánicas  
Carpinterías metálicas y de hierro  
Máquinas de movimiento de tierra y carretillas elevadoras

### Código producto

1AD400  
EAN 8020089999271  
701001  
EAN 8020089997017  
701005  
EAN

### Envase

Aerosol de 400 ml  
Botella de 750 ml  
Bidón de 5 litros

### Confecciones

Caja de 12 Unid.  
Caja de 12 Unid.  
Caja de 2 Unid.