



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



¿POR QUÉ?

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

F81/SVERNICEX P

DECAPANTE QUITA PINTURAS DE LENTRA EVAPORACION

F81/SVERNICEX P es un producto decapante con cloruro de metileno, sin fenoles añadidos. Está disponible de forma líquida (P, pincel) o en la práctica confección de spray de

F81/SVERNICEX P actúa sobre pinturas de cualquier tipo mono o bicomponente, para madera o metal, antivegetativas incluidas. Su mecanismo de acción prevé una primera fase, en la cual Svernicens penetra en el extracto de la resina, para despegarla de la superficie, inflándola de forma característica. Al final queda reblandecida facilitando así la rápida eliminación.

Contiene aditivos especiales con inhibidores de corrosión, que evitan la oxidación de la superficie durante las 24 horas siguientes al tratamiento, incluso si el producto has sido quitado con chorro de agua o enjuagado.

Tiene un tiempo de evaporación particularmente largo, especialmente en la versión líquida y spray, donde unas ceras especiales contribuyen a dilatar más aún los tiempos de secado. Puede utilizarse en ambientes cerrados, gracias a su reducida evaporación es suficiente con mantener una adecuada renovación de aire. No es inflamable. Aunque normalmente no causa ninguna reacción particular, se recomienda utilizar guantes y visores de protección.

La eliminación de **SVERNICEX** basta con un simple chorro de agua, no es necesario recurrir a otros lavados con disolventes.

¿CÓMO?

SVERNICEX P (LIQUIDO)

Después de haber abierto con precaución, se ha de mezclar el producto, para poner en suspensión a las partículas de cera, después se aplica sobre la superficie por medio de una brocha, esperando hasta el completo reblandecimiento de la pintura. Se elimina todo con uno espátula, lana de acero o con un simple chorro de agua.

F81 (SPRAY)

Agitar el spray, poniendo las bolas mezcladoras en movimiento. Aplicar con la cánula, prestando atención a las manos, ojos y las personas o animales que estén al alcance de posibles salpicaduras accidentales. Dejar actuar hasta cuando sea necesario y después eliminar con el mismo procedimiento que el SVERNICEX P.

NOTA: No añadir nunca agua a SVERNICEX. Es posible la formación de ácido clorhídrico. Conservar a temperatura ambiente y en un lugar apartado de la lluvia y de los agentes atmosféricos.

¿DÓNDE?

- Pinturas industriales
- Restauradores
- Reparaciones de embarcaciones
- Carrocerías
- Electromecánicas
- Carpinterías metálicas y de hierro
- Máquinas de movimiento de tierra y carretillas elevadoras

FORMATOS

| Código producto | Envase | Confecciones |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 1AD400 | Aerosol de 400 ml | Caja de 12 Unid. |
| EAN 8020089999271 | | |
| 701001 | Botella de 750 ml | Caja de 12 Unid. |
| EAN 8020089997017 | | |
| 701005 | Bidón de 5 litros | Caja de 2 Unid. |
| EAN | | |